

Dana Chocholetá

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 26. května 2021 11:32
Komu: E-PODATELNA
Předmět: HSHMP 33077/2021.

Dobrý den,

Ještě k mé žádosti připojuji následující:

S odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informací a údajům a výsledkům ke všem měřením, která doposud probíhala v hotelu InterContinental, i ta měření, na základě kterých jste schválili technologický postup bez opláštění budovy:

Žádám jako právnická osoba:

[REDACTED]

Moc děkuji,

[REDACTED]

On 26.05.2021 7:02, "E-PODATELNA" <podatelna@hygpraha.cz> wrote:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „FW: Intercontinental - AZBEST“ bylo doručeno 25.05.2021 23:20:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem HSHMP 33077/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Současně Vás informujeme, že v důsledku Vašeho podání dochází ke zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů, které budeme zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jsou dostupné na webových stránkách HSHMP

http://www.hygpaha.cz/obsah/ochrana-osobnich-udaju_498_1.html v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.Hygienická stanice hl. m. Prahy

Rytířská 12, p.s. 203

110 01 Praha 1

tel.: +420 296 336 700

fax: +420 224 212 335

e-mail: podatelna@hygpaha.cz

web: www.hygpaha.cz

Váš dopis č. j.: -
Ze dne: 26. 5. 2021
Naše č. j.: HSHMP 33246/2021
Sp. zn.: S-HSHMP 33246/2021/01705
Vyřizuje: [REDAKCE]
Tel [REDAKCE]
E- [REDAKCE]
V Praze dne: 9. 6. 2021



Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Dobrý den,

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zaevidované na HSHMP dne 26. 5. 2021 pod č.j. HSHMP 33246/2021, ve spojení se žádostí ze dne 21. 5. 2021 č.j. HSHMP 32241/2021 a dále pak na základě žádosti ze dne 25. 5. 2021 č.j. HSHMP 33077/2021 sděluje následující:

Hlášení prací s azbestem na objektu bývalého hotelu InterContinental podala oprávněná společnost dne 1. 3. 2021. Z důvodu upřesnění některých informací (podrobnější popis materiálu – skladba panelů, doplnění informací o počtu a provedení kontrolovaných pásem, etapizace odstraňování aj.) bylo na základě výzvy HSHMP podáno doplněné hlášení, na podkladě kterého HSHMP vydala dne 29. 3. 2021 vyjádření, že předložené hlášení splňuje náležitosti stanovené § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, a HSHMP je bere na vědomí. Přípravné práce pro práce s azbestem byly započaty 7. 4. 2021, samotná sanace materiálu s obsahem azbestu byla zahájena 9. 4. 2021. HSHMP nemá informace o tom, že by v lednu probíhaly stavební práce. Dotaz ohledně ohlášení zahájení stavby je třeba směřovat na stavební úřad.

Za účelem ověření dodržování postupů (technických, technologických, pracovních) a opatření aj. uvedených v hlášení provedla HSHMP kontrolu provádění prací s azbestem na objektu Intercontinental přímo na místě dne 27. 4. 2021. V době kontroly probíhala enkapsulace (postřík fixačním přípravkem, který hloubkově stmelí jednotlivá vlákna azbestu a zabraňuje jejich uvolnění do ovzduší) parapetních obvodových panelů (dvě azbestocementové desky s vnitřní izolací uprostřed, uložené v pevném ocelovém rámu), a to bez jakéhokoliv zasahování do azbestocementových desek, rovnoměrné uložení panelů do transportního kotevního systému, transport pomocí stavebního vrátku a uložení do kontejneru vyloženého tlustostěnnou plachtou. Po naložení kontejneru je materiál s obsahem azbestu zabalen do tlustostěnné folie a označen jako nebezpečný odpad. Ve chvíli, kdy jsou obvodové panely odstraněny a zabaleny, tak se stávají nebezpečným odpadem, tzn. že další postup při nakládání s tímto odpadem se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pozn. legislativně spadá do kompetence obecním úřadům s rozšířenou působností nebo ČIŽP). Dle předložených dokladů o uložení odpadu a o přepravě nebezpečných odpadů po území ČR byl nebezpečný odpad z prací s azbestem na objektu Intercontinental předán na skládku nebezpečných odpadů EKOLOGIE s.r.o. Lány (na základě kontroly ze dne 28. 5. 2021 došlo ke změně skládky nebezpečného odpadu na FCC – Regios Úholičky). Během kontroly nebylo zjištěno při odstraňování panelů jakékoliv porušení azbestocementových desek. Kontrolou nebyly zjištěny závady na místě, ani v dokladové části. Další místní šetření bylo provedeno dne 27. 5. 2021 v součinnosti se stavebním úřadem Městské části Praha 1. V době šetření oprávněná firma odstraňování materiálu s obsahem azbestu neprováděla (dle sdělení stavebníka po celý den). Při další kontrole státního zdravotního dozoru provedené dne 28. 5. 2021 probíhaly přípravné práce na odstraňování materiálu s obsahem azbestu. V rámci kontroly byla nad rámec doposud probíhajících postupů a opatření dle hlášení prací s azbestem stanovena další opatření k zajištění větší transparentnosti probíhajících prací (př. změna barvy fixačního přípravku, zvýšení frekvence měření, instalace odsavačů k odsávání stavebního prachu aj.)

Při samotném hodnocení technických a technologických postupů a dalších opatření navržených k odstraňování materiálů (tedy i panelů) s obsahem azbestu uvedených v hlášení se vychází zejména z § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Stěžejní je zásada, že technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest (včetně odstraňování) musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování prachu z azbestového materiálu do okolního prostředí. Pokud jde o odstraňování obvodových panelů, které se demontují v místě pevného ocelového rámu, tedy bez jakéhokoliv zasahování do azbestocementových desek, je možné obvodové panely odstraňovat bez vytvoření hermeticky uzavřeného kontrolovaného pásma za dodržení dalších opatření (př. řádná enkapsulace – postřik odpovídajícím fixačním přípravkem). HSHMP nejsou a ani nebyly hlášeny práce s azbestem, které by souvisely s objektem sousední budovy bývalého svazu studentstva na konci Pařížské ulice, stejně nejsou HSHMP známy přesné důvody opláštění této budovy. V případě polikliniky Malešice se jednalo o boletické panely, a proto bylo při odstranění materiálů obsahujících azbest vytvořeno podtlakové kontrolované pásmo. Z příložených videí v jednom z vašich e-mailových dotazů, není patrné přímé narušování azbestocementových desek uložených v pevném ocelovém rámu. Práce probíhají pod nebo nad ocelovým rámem obvodového parapetního panelu. Při výkonu kontrol státního zdravotního dozoru na místě nebyl obdobný způsob práce zjištěn.

Oprávněná firma zajistila již čtyři kontrolní měření koncentrace azbestových vláken (provedené akreditovanou firmou) v pracovním ovzduší, která dokládají, že v době měření nebyla překročena koncentrace vláken dle platné legislativy. V odebraných vzorcích ovzduší byl počet nalezených vláken na vyhodnocené ploše u všech provedených měření: azbest chryzotil – 0 vláken, azbest amfibolický – 0 vláken, ostatní minerální – 0 vláken. Za odběr vzorků a způsob analýzy/metody zodpovídá akreditovaná laboratoř. Další měření proběhlo dne 4. a 6. 6. 2021, výsledky se vyhodnocují.

Ing. Václav Krýsa

ředitel odboru hygieny práce

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Rozdělovník:

1. Adresát
2. HSHMP - HP