

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Komu - ČR – Hygienická stanice hlavního města Prahy

V Praze dne 19.9.2023

Věc:

Na základě zákona 106/1999 Sb. pokládám tyto dotazy:

1. Proběhla v posledních 3 (třech) letech jakákoliv kontrola v domě na adrese Jablonecká 698-711 (tj. 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 ,705, 706 ,707, 708, 709, 710, 711)?
2. Pokud ano, tak čeho se týkala a s jakým výsledkem?


Odpověď prosím zašlete elektronicky na výše uvedenou adresu datové schránky.

Děkuji a zdraví,




**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 19. 9. 2023
Naše č. j.: HSHMP 50751/2023
Sp. zn.: S-HSHMP 50751/2023
Vyřizuje: Bc. Radka Štujová
Tel.: 286 883 001
E-mail: radka.stujova@hygp Praha.cz
Územní pracoviště: Měšická 646/5, Praha 9
V Praze dne: 4. 10. 2023
Počet listů/příloh: 1/0



Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – sdělení

Vážený pane 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) obdržela dne 19. 9. 2023 Vaše podání, ve kterém žádáte o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), konkrétně zda proběhla v posledních třech letech jakákoliv kontrola v domě na adrese Jablonecká 698-711, Praha 9 Prosek. Dále požadujete informace – pokud kontrola proběhla, čeho se týkala a s jakým výsledkem.

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

Dne 20. 7. 2022 byla provedena kontrola teplé vody v ukazateli *Legionella* spp. v bytové jednotce v objektu Jablonecká 706/26, Praha 9, a ve výměňkové stanici zásobující výše uvedenou adresu teplou vodou – Jablonecká 704/22, Praha 9. Vzorek teplé vody odebraný z cirkulace teplé vody ve výměňkové stanici nacházející se v objektu Jablonecká 704/22, Praha 9, nevyhověl hygienickému limitu v ukazateli *Legionella* species (hygienický limit je dán jako doporučená hodnota) – naměřená hodnota 300 KTJ/100ml, hygienický limit doporučená hodnota 100KTJ/100 ml. Zároveň bylo zjištěno, že vzorek teplé vody odebraný na výstupu z výměňkové stanice a vzorek odebraný přímo v bytové jednotce v objektu Jablonecká 706/26, Praha 9, vyhověly hygienickému limitu v ukazateli *Legionella* species.

Dne 6. 12. 2021 byla provedena kontrola v provozovně péče o tělo – kadeřnictví, Jablonecká 710/34, Praha 9 – Prosek. Kontrola byla zaměřena na plnění povinností stanovených v § 19, 20, 21, 22 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v souladu s § 51, 52 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Dále byla kontrola zaměřena na dodržování mimořádných opatření daných Ministerstvem zdravotnictví ČR k onemocnění Covid 19 (MZDR-14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20.11.2021).

Dne 3. 5. 2023 byla provedena kontrola v provozovně péče o tělo – kadeřnictví, Jablonecká 710/34, Praha 9 – Prosek. Kontrola byla zaměřena na plnění povinností stanovených v § 19, 20, 21, 22 zákona č. 258/2000 Sb. s vyhláškou č. 137/2004 Sb.

V obou případech nebylo v provozovně zjištěno žádné pochybení dle platné legislativy.

Ing. Eva Moravcová

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“